

## !!! Padělky konektorů E2000 (FLSH)!!!


Bel Stewart Net, s.r.o., jakžto autorizovaný zástupce švýcarské společnosti Huber+Suhner v ČR varuje, že se na našem trhu v České republice objevily padělky konektorů E2000, které imitují značkový výrobek společnosti Huber+Suhner.

### Tyto padělky mohou vážně poškodit nejen vaše zařízení, ale i zdraví pracovníků!


Společnost Huber+Suhner ani Bel Stewart Net nenesou odpovědnost za možná poškození a vzniklé poruchy a závady při použití těchto padělaných konektorů, resp. pigtailů či propojovacích kabelů z nich vyrobených!

Zde jsou uvedeny některé z markantních znaků, které na první pohled odlišují originály od padělků:

**Padělek :** Nekvalitně provedená forma –  
patrně na „palci“ konektoru :



**Originál H+S :**




Od podzimu 2007 je  
na palci originálů i  
logo H+S

**Padělek :** Nekvalitně provedená krytka –  
nekvalitní materiál, nejasné tvary, lesklejší  
než originál



**Originál H+S :**



Mezi další znaky padělků patří především **nízká cena** a celkové „díleenské zpracování“ v porovnání s originálem. Pokud byste měli pochybnosti o pravosti vámi nakoupených modulů, INFORMUJTE nás!


## Padělek má mimo jiné i špatné technické parametry!

Údaje na štítku nejsou pravdivé a i uváděná hodnota RL (cca 65-67dB) je mimo standardy Huber+Suhner.

(Originál Huber+Suhner konektory s leštěním APC mají vždy RL > 85dB!)

### Ukázky padělků:

padělek I.



padělek II.



**!! VÝROBA, PRODEJ A UŽÍVÁNÍ PADĚLKŮ JE TRESTNÉ !!**